

<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>				Ramo Sinistro <b>Perizia</b>				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro <b>26/08/2025</b>				
Codice Perito			Codice liquidatore		Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA						
Data incarico <b>26/08/2025</b>		Data primo rilievo <b>15/09/2025</b>		Località <b>TORINO</b>		C/O		Riparazioni		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>												Già Targa		
Locatario / Comproprietario												Revisione del		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>PEUGEOT 2008 BlueHDi 110 Active S/S</b>						Targa <b>GG093RT</b>		Telaio <b>VR3UDYHSMJ763696</b>			1° Immatricolazione <b>26/08/2021</b>			
Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>99308</b>	Pneumatici % <b>60</b>	Colore <b>BIANCO</b>		Tipo Smalto <b>PASTELLO/DOPPIO</b>			Coerenza del danno		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.				Posti nr. <b>0</b>	Assi nr. <b>0</b>	Valore Commerciale (C)		Valore Relitto	Valore per Differenza
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	98334950TW	Coppa ruota ant. 16"			DX	S		S		S				
1	98385169XT	Paraurti post. centr. P/sens.parch. nero				S		S		S				
1	983855121T	Paraurti post. lat. P/sorvegl.angolo cieco primer			DX	M		M		M				
1	9831047780	Porta ant.			SX	L		L		L				
1	982620551T	Calotta retrovisore est. primer			SX	L		L		L				
1	983851711T	Paraurti ant. P/sorveglianza ang.cieco primer				L		L		L				

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. ESTIVI HANKOOK 215/65 R16 (ANT. 5MM - POST. 4,8MM).