















































RainSport 5

205/55 R 19 97V XL



UNIROYAL  
THE RAIN TYRE

RainSport 5

205/55 R 19 87V XL









PSA AUTOMOBILES SA  
82 2007146 / 00 52  
VR7ACYH/SNLD18737  
2090 KG  
1280 KG  
1 - 1200 KG  
2 - 1200 KG  
1.6i 16V 1700 cc  
100 km/h  
18.31













REVISIONI (Art. 20 del D.Lgs. 30.4.1982 N

REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero delle Infrastrutture e delle Politiche dei Trasporti  
Direzione Generale per la Sicurezza del Trasporto

BL 0196148

IMMATRICOLAZIONE

SAI 0075128

CONCESSIONARIO: ENTE LOCALE  
ALFAMET ITALIA SPA  
00177/00178  
SOCIETA' IN VIA ROMANO ROMANINI 14  
00177/00178 (RM)  
P.IVA 00177/00178

N° A324234TV22

IMPORTA  
DI BOLLO  
ASSCITA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A324234TV22

SAI 0075128

3

N° A324234TV22

SAI 0075128

4

Pagina

Pagina





ODO/CHECK





|                                      |                             |    |    |                               |          |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|----|----|-------------------------------|----------|--------|
| Indirizzo di riconsegna              | Carta Circolazione          | SI | NO | Autosono                      | SI       | NO     |
| Marca veicolo                        | Collo auto                  | SI | NO | Navigatione                   | SI       | NO     |
| Modello                              | Certificato Garanzia        | SI | NO | Software Map (C.O.V.D.V.S.O.) | SI       | NO     |
| Versione                             | Certificato di Proprietà    | SI | NO | Più di scorta                 | SI       | NO     |
| Targa                                | Procura nome                | SI | NO | Cerchi in lega                | SI       | NO     |
| Telaio                               | Libretto uso e manutenzione | SI | NO | Pneumatici M+S                | SI       | NO     |
| Data 1 <sup>a</sup> immatricolazione | Carta Verde                 | SI | NO | Pneumatici Estivi installati  | SI       | NO     |
| Km Percorsi                          | Certificato assicurativo    | SI | NO | Veicolo Sporca                | SI       | NO     |
| Colore Esterno                       | Double check (N°)           | SI | NO |                               |          |        |
| Interni: Materiale/Colore            | Stato Interno               |    |    | Buoni                         | Discreti | Scarsi |
|                                      | Stato Esterno               |    |    | Buoni                         | Discreti | Scarsi |

Dati Cliente/Delegato restituzione:  
 Noto il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
 Tipo documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_ numero: \_\_\_\_\_

## Rilevazione danni esterni - interni

|                                                                                               | Posizione          | Descrizione danno | Entità |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
|              |                    |                   |        |
| Pneumatico Ant. Sin.                                                                          | Bott. Residuo (mm) | In sostituzione   | SI NO  |
| Pneumatico Ant. Dest.                                                                         | Bott. Residuo (mm) | In sostituzione   | SI NO  |
| Pneumatico Post. Sin.                                                                         | Bott. Residuo (mm) | In sostituzione   | SI NO  |
| Pneumatico Post. Dest.                                                                        | Bott. Residuo (mm) | In sostituzione   | SI NO  |
| Completare in caso di pneumatico di scorta                                                    |                    |                   |        |
| * Stima danni corrosione presenti sul veicolo (salvo errori e omissioni) - Totale Iva esclusa |                    |                   |        |
| Note/Osservazioni:                                                                            |                    |                   |        |

\* Nel totale danni di cui sopra, non sono inclusi né i danni di meccanica, né i particolari indicati come "Pneumatici PRM" (anomali da normale usura), restano quindi esclusi dalla voce di costo.

N.B. Il Cliente dichiara di accettare incondizionatamente il presente stato d'uso secondo le presenti segnalazioni e di condividere i contenuti. In virtù di quanto previsto dalle condizioni generali di locazione senza conducente dichiara altresì di accettare che il presente verbale, riportante lo stato d'uso relativo agli aspetti evidenti ed un primo esame visivo delle condizioni generali del veicolo, venga successivamente peritato da personale tecnico scelto da Alphabet Italia S.p.A., il cui giudizio finale sarà ineludibile.

\* Si accetta il veicolo per fine noleggio con riserva, constatata l'impossibilità di poter verificare eventuali danneggiamenti e/o anomalie a causa dell'eccessiva presenza di fango/neve/sporcizia ecc. Alphabet Italia S.p.A. si riserva nel prossimo futuro di integrare tale stato d'uso, essendo la stessa legittimata ad una verifica ulteriore del veicolo in condizioni ideali, anche in assenza dell'utilizzatore.

Firma Cliente/Incaricato alla Riconsegna (Preso Visione Danni/Riconsegna Veicolo) \_\_\_\_\_

Testo e Firma Concessionario \_\_\_\_\_

Firma Perito \_\_\_\_\_

Al momento e per gli effetti di cui art. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso visione e di approvare specificamente quanto previsto nel presente attestato.

Al momento e per gli effetti di cui art. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di essere stato previamente informato dei diritti e me



91077 km



9978 km

ODO/CHECK











