

<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>				Ramo Sinistro <b>Perizia</b>				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro <b>26/08/2025</b>				
Codice Perito			Codice liquidatore		Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA						
Data incarico <b>26/08/2025</b>		Data primo rilievo <b>15/09/2025</b>		Località <b>TORINO</b>		C/O <b>RIP</b>		Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>											Già Targa			
Locatario / Comproprietario											Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>PEUGEOT 3008 BlueHDI 130 EAT8 S&amp;S</b>						Targa <b>GN530SV</b>		Telaio <b>VF3MICYHZUPS063912</b>			1° Immatricolazione <b>28/04/2023</b>			
Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>114171</b>	Pneumatici % <b>65</b>	Colore <b>BLU</b>		Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>			Coerenza del danno <b>SI</b>		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.				Posti nr. <b>0</b>	Assi nr. <b>0</b>				
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie								
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	Codice Ricambio	Rettifica cerchio in lega ant.				DX	S		S		S			
1	1675868280	Rivestimento inf. paraurti ant. P/sens.parch. nero					S		S		S			
1	1636403880	Paraurti post. centr. P/com.motoriz./sens.parch.					S		S		S			
1	9812306480	Porta ant.				SX	L		L		L			

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. ESTIVI HANKOOK 225/55 R18 (ANT. E POST. 5.5MM).