

<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>			Ramo Sinistro <b>Perizia</b>				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI) Tel. - Fax Piva: 12729790969				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte			
Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero			Codice / Agenzia			Data sinistro <b>04/06/2025</b>					
Codice Perito		Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico <b>04/06/2025</b>	Data primo rilievo <b>12/06/2025</b>	Località <b>PADOVA</b>		C/O <b>RIP</b>	Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>		Foto	Privilegio a favore di		Scade il			
Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>										Già Tarqa			
Locatario / Comproprietario										Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>MERCEDES-BENZ GLC COUPÈ 220 d 4Matic</b>					Tarqa <b>GH949RC</b>		Telaio <b>W1N2533151G034354</b>		1° Immatricolazione <b>14/01/2022</b>				
Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>123208</b>	Pneumatici % <b>80</b>	Colore <b>GRIGIO</b>		Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>		Coerenza del danno <b>SI</b>		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>			
Allestimenti / Dotazioni													
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.	Posti nr. <b>0</b>					Assi nr. <b>0</b>		
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie							
Voci di Danno / Operazioni di ripristino					SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
1	A25388581029999	Paraurti ant. P/assist.parch. primer			L		L		L				
1	Codice Ricambio	Cerchio in lega post. PRM			DX								

Valore a Nuovo	<b>Osservazioni</b> PNEUM. ESTIVI GOODYAER 235/60 R18 (ANT. E POST. 7MM). VHL SPORCO.
----------------	---