		Perizia Nr. Relazione di perizia per									Ramo Sinistro							
MACADAM ITALY S.R.L.					Perizia Nr. Relazione di perizia per Alphabet Italia										Perizia			
					Assicurato			, labet	Controparte					Impresa Controparte				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)									Some Sparie					, 332 23332				
Tel Fax					Esercizio Sinistro numero				Codice / Agenzi				<u> </u>				sinistro	
Piva: 12729790969					2025 Codice Perito Codi			odice liquidatore			Numero Polizza				08/09/2025 Il Danneggiato può recuperare l'IVA			
1 IVa. 12729730303					Codice i ento			nce ilquidatore ilquid			Helo Folizza			ii Daiiilegi	ii Dailileggiato puo recuperare rivA			
08/09/2025	15/09/20	ata primo rilievo Località MILANO			C/O RIP			Riparazioni DA INIZIARE				Foto	Privilegio a favore di			Scade il		
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)																Già [*]	Гarga	
Locatario / Comproprietario																Revi	sione del	
Veicolo (Marca - Modello - Versione) AUDI RS Q3 SPORTBACK RS Q3									Targa FZ299	9SW		Telaio NUAZ	elaio VUAZZZF30L1900966			1° Immatricolazione 13/12/2019		
Stato d'uso NON CONOSCIUT	ΓΟ 29411 Pneumatici %			Colore GRIG					alto LLIZZATO/DOPPIO							perizia N DEFINITIVA		
Allestimenti / Dotazioni					4	7	[A3 B1	B3	[3]								
Codice Omologazione					Tara q.li Passo m.			Posti nr. Assi nr. 0			nr.				0	FEO		
Valore Commerciale (C) Valore Relitto				V	Valore per Differenza			Spes	Spese Accessorie			A2			A2 B2	B2 B4 C2		
Voci di Danno / Operazioni di ripristino				ripristino				Dif	SR Tempo	Dif	LA Tempo	Di	VE Tempo	ME Tempo	D.M. S.C.	Co *	sto dei Ricambi (IVA esclusa)	
1 Codice Ricambio	Ripris	Ripristino cerchio in lega ant.				S		S		S		S						
1 Codice Ricambio	ce Ricambio Ripristino cerchio in lega ant. DX							S		S		S						
1 83F833051A	051A Porta post.						SX	М		М		М						
1 83F831052A	Porta ant.						DX	М		М		М						
1 83F833052A								М		M		М						
1 83F809838	Parafango post. DX							M		М		М						
1 83A807067AGRU	- alasia posti prosepi primor							M		M		М						
1 83A853818CGRU Modanatura arco passaruota post. DX								L		L		L						
1 83A807434GRU Paraurti post. p/inf. primer							L		L		L							
1 83A807791AP6	Modanatura inf. paraurti post. alluminio opaco									L		L						

Valore a Nuovo

Osservazioni

PNEUM. ESTIVI CONTINENTAL 255/35 R21 (ANT. E POST. 4MM). MANUTENZIONE E CAMBIO OLIO SCADUTI. VHL SPORCO.