

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro 04/09/2025				
Codice Perito			Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 04/09/2025		Data primo rilievo 11/09/2025		Località BOLOGNA		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)												Già Targa		
Locatario / Comproprietario												Revisione del		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) PEUGEOT BOXER 335 L2H2 2.2 BlueHDi 140cv S&S furgone						Targa GG966JD		Telaio VF3YCBNFB12T34195		1° Immatricolazione 09/07/2021				
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 152898	Pneumatici % 50	Colore BIANCO		Tipo Smalto PASTELLO/DOPPIO			Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0	Assi nr. 0							
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie								
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	1612401680	Fanale post.				DX	S	S	S					
1	1643708380	Retrovisore est. regolaz. elettr. C/antenna integrata				DX	S	S	S					
1	8151LK	Cristallo sup. retrovisore est. Riscaldato				DX	S	S	S					
1	1607092180	Portaoggetti cruscotto Inf.					S	S	S					
1	Codice Ricambio	Kit pannelli interni vano carico					S	S	S					
1	1621682180	Porta carico post. a battente				SX	M	M	M					
1	1680540980	Porta post.				DX	M	M	M					
1	8525FL	Passaruota post. int.				SX	M	M	M					
1	8501CG	Parete lat. post. C/porta lat.scorrevole				SX	L	L	L					
1	8501F8	Parete lat. post. C/porta lat.scorrevole				DX	L	L	L					
1	Codice Ricambio	Igienizzazione tessuto												
1	Codice Ricambio	Vano carico PRM												
1	Codice Ricambio	N.4 cerchi in ferro PRM												

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. ESTIVI BARUM/PIRELLI 215/70 R15 (ANT. E POST. 4MM). VHL SPORCO.