MACADAM ITALY S.R.L.					Perizia Nr. Relaz		zione di perizia per							Ramo Sinistro					
				['				nabet Italia						Perizia					
					Assicurato			Controparte					Impresa Controparte						
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)								Somopano											
• , , ,					Esercizio Sinistro numero			Codice / Agenz				enzia	ia				Data sinistro		
Tel Fax					2025												04/09/2025		
Piva: 12729790969				C	Codice Perito Codice			ce liquidatore Numero F			mero Pol	olizza II D			Danneggiato può recuperare l'IVA				
Data incarico 04/09/2025	Data primo 09/09/20		Località Brescia			C/O F		Riparazioni				Foto	Privilegio a fa	a favore di		Scade il			
a Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)														Già Targa					
Locatario / Comproprietario															Revisione del				
Veicolo (Marca - Modello - Versione) PEUGEOT 308 Business BlueHDi 130 EAT8 S&S										Telaio VF3LE	F3LBYHZRLS058412				1° Immatricolazione 11/03/2020				
Stato d'uso NON CONOSCIL	JTO Kr	n 06060	Pneumatici % 60	Colore Bianco				ipo Smalto PASTELLO/DOPPIO			С	Coerenza del danno Tipo p NON				erizia I DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni														[A3 B	B3	ය		
Codice Omologazione		Per veicoli Portata q.li commerciali 0		Tara	Tara q.li Passo m.			Posti nr.		Assi nr.		6	}	A D F E					
Valore Commerciale (C) Valore Relitto			Valo	Valore per Differenza				Spese Accessorie							B2 B4 C2				
Voci di Danno / Operazioni di ripristino									SR		LA		VE	ME	D.M.	Со	sto dei Ricambi		
								Dif	Tempo	Dif	Temp		f Tempo	Tempo	S.C.	*	(IVA esclusa)		
1 Codice Ricambio Rettifica n.2 cerchi in lega post.								S		S		S							
1 Codice Ricambio kit incollaggio								S		S		S							
1 Codice Ricambio Riparazione parabrezza																			
1 Codice Ricambio cerchio in lega ant. PRM SX																			
1 Codice Ricambio Paraurti ant./post. PRM																			

Valore a Nuovo

Osservazioni

PNEUM. ESTIVI PIRELLI 205/55 R16 (ANT. E POST. 5MM). VHL BAGNATO.